Lavage automatisé et précautions d'entretien

1. Nettoyage

Démonter les différents éléments. Brosser les élèments mobiles avec une brosse à poils souples. Ecouvillonner le moteur et les mandrins.

2. Rinçage

Rincer sous l'eau courante pendant au minium 1 min pour retirer toutes traces de résidus opératoires.

Répéter ces 3 étapes si nécessaire

3. Pré-désinfection

Désinfecter les moteurs et mandrins à l'aide d'un tissu non pelucheux imbibé d'une solution détergente désinfectante. (produit alcalin doux 7<pH<11)

1

Conditionnement

Positionner le moteur et ses accessoires sur les systèmes de support ECCOS adéquats.
Ces fixations permettent le calage du matériel, mais aussi l'inclinaison des moteurs pour éviter la stagnation de tout liquide dans le dispositif.

Stérilisation

134°C
18 MINUTES*

Stockage

Stocker les produits stérilisés dans une pièce de T° homogène, sèche et propre.

4

Conditionnement

Positionner le moteur et ses accessoires sur les systèmes de support ECCOS adéquats.

2

Désin

Pré-désinfection



Gammes Accula

NE PAS IMMERGER LES M
ET LES MANDRINS

⚠

LES BATTERIES NE SONT AUTOCLAVABLES !

Stérilisation à la vapeur

Distribué par: B. Braun Medical | 26, rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France I Tél : 01 41 10 53 00 | Fax: 01 41 10 53 99 | www.bbraun.fr I Soc
Fabriqué par: Aesculap AG | Am Aesculap-Platz | 78532 Tuttlingen | Allemagne I Tél : + 49 (0) 74 61 95-0 I Fax +49 (0) 74 61 95-26 00 I www.aescu

* https://bonnespratiques.sf2s-sterilisation.fr/wp-content/uploads/2021/11/Guide-bonnes-pratiques-07-2021-VD.pdf

Edition 11/2024

des moteurs chirurgicaux

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Programme du laveur désinfecteur

fection / Lavage

1 **Rinçage préalable**
eau potable — 3'

2 **Nettoyage**
alcalin pH13 ou solution d'usage 0,5% pH11 — 10'

3 **Rinçage intermédiaire**
eau distillée et déionisée — > 10°C — 1'

5 **Séchage**
max 120°C — 10'

4 **Thermodésinfection**
eau distillée et déionisée — 5'

n

Vérification

Après chaque nettoyage, contrôler l'absence d'humidité, de détérioration, et la propreté des moteurs.

Répéter ce programme si nécessaire

OTEURS

PAS

Lubrification

3 Lubrifier les moteurs et les mandrins après chaque cycle de nettoyage

La lubrification améliore la longévité des engrenages et évite le grippage interne des moteurs et des mandrins.

Accessoires

Les adaptateurs permettent une diffusion homogène de l'huile dans le mécanisme des moteurs.

GB600840
Grands moteurs

GB600880
Gamme XS

Sterilit huile de lubrification

GB600 - Spray

Manipulation

1. Pulvériser l'huile à l'aide de l'adaptateur, et du spray d'huile Sterilit GB600 pendant 2 secondes minimum en maintenant la bouteille verticale.
2. L'huile passée au contact des rouages du moteur doit ressortir claire. Dans le cas contraire répéter l'étape de lavage.
3. Lubrifier les parties mobiles et les actionner.
4. Absorber l'excès d'huile avec de la cellulose ou un tissu non pelucheux.

ciété par actions simplifiée au capital de 31 000 000 € I RCS Nanterre 562050856
ulap.com

Les moteurs Acculan ® 4 sont destinés à la chirurgie orthopédique, traumatologique, cardiothoracique et dermatologique. Le type d'application et le domaine d'application dépendent de l'outil choisi.
Risques résiduels/effets secondaires : Risque d'infection et de contamination, risque de blessure lorsque l'Acculan est chaud, risque d'endommagement ou de détérioration irrémédiable de l'Acculan en cas de traitement stérile. Pour les autres risques résiduels, consulter la notice.
Dispositifs médicaux de classe IIa et I (chargeur et accumulateurs). Produits non pris en charge au titre de la LPPR (liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale).
Certificat CE délivré par le TÜV SUD (CE 0123). Ce document ne remplace pas la notice d'utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice et/ou l'étiquetage avant utilisation.
Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document réservé aux professionnels de santé. Document et photo non contractuels.
302112P_20241119_20291119